

BONDE DE DOUCHE D.90 MM ULTRA-PLATE

Réf. : 576800 000 00

Ean : 3364549276331


Finition : ABS serti inox



Vidéo, notice,
réparabilité...



Outils nécessaires

Tournevis




Montage


A/




C/




D/ Couple de serrage recommandé 3Nm max.
Le joint AUTOFIX* va se compresser.



E/



F/




*Le joint double AUTOFIX épouse l'orifice du receveur
et la bonde est maintenue. L'étanchéité est garantie.

Pièces détachées

N°	Description	Code pièce
1	Capot ABS serti inox SMART	031700 000 00
2	Vis inox M6x50	6336009200005*
3	Platine de serrage inox	10102764*
4	Joint Autofix double pour bonde diam. 90 mm	014400 005 00
5	Bouchon de bonde SMART seul	027900 005 00
6	Corps de bonde SMART + bouchon	61200079*

Entretien



- Soulever le capot de la bonde.
- Retirer le bouchon.
- Nettoyer l'intérieur de la bonde (Penser éventuellement à passer un furet).
- Rincer le bouchon sous le robinet puis le remettre en place.

Livraison pièces détachées	Disponibilité document technique	Entretien Maintenance	Durée disponibilité pièces détachées
8 jours ouvrés	20 ans	5 minutes	20 ans

* Nous consulter

Service Assistance Technique : Tél. : +33 (0)3 22 60 34 47 - Email : sav@valentin.fr - www.valentin.fr

