

LA PERFORMANCE AU SERVICE DE VOTRE DÉCORATION !

La peinture de rénovation Radiateur & Électroménager a été spécialement conçue pour rénover facilement les appareils de chauffage.

DIRECT TOUS MÉTAUX - HAUTE ADHÉRENCE

Une peinture spécialement formulée pour adhérer directement aux supports métalliques et résister à la chaleur (jusqu'à 100°C). Le film de peinture ne s'écaille pas et ne jaunit pas dans le temps.

FORMULE OPTIMALE

Sans sous-couche et inhibiteur de rouille. Ultra lessivable et haute résistance à la chaleur.

NUANCIER

9 teintes - 2 aspects



BLANC SATIN



VOILE DE COTON SATIN



PLUME SATIN



TENDREGRIS SATIN



GRIS LOFT SATIN



GRIS ANTHRACITE SATIN



INOX MÉTALLISÉ



FORGE MÉTALLISÉ



NOIR ABSOLU SATIN



0,75 L · 2 L



FABRICATION JURA

SUPPORTS

Peinture destinée aux métaux (aluminium, fonte, cuivre, inox, fer...) et PVC des :


- Convecteurs électriques,
 - Radiateurs,
- Tuyauteries de chauffage central,
 - Électroménager (réfrigérateur, lave-vaisselle...)

Ne s'applique pas sur appareil de type : four, micro-onde, grille-pains...



TEMPS DE SÉCHAGE

6h ENTRE 2 COUCHES
24h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- **6m²** FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

MÉLANGEUR, PINCEAU
OU ROULEAU



NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

La préparation du support est une étape **OBLIGATOIRE**. Toute surface à peindre doit être propre, sèche et non grasse.

• SUR MÉTAUX FERREUX BRUTS (Fer, Fonte) :

- Neufs : dégraissez à l'acétone.
- Rouillés : éliminez les parties rouillées à la brosse métallique. Appliquez une sous-couche anti-oxydation, comme la sous-couche Multi-Matériaux V33.

• SUR MÉTAUX NON FERREUX (Alu, zinc, galva, etc) :

lessivez, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

• SUR TOUTES ANCIENNES PEINTURES, VERNIS, PVC :

lessivez, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

- En bon état : égrenez légèrement (grain 240) et dépoussiérez.

- Abîmés : enlevez les restes de peinture avec le Décapant Gel Express V33. Si rouille, éliminez-la à la brosse et appliquez une sous-couche anti-oxydation.

APPLIQUEZ

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Veillez à bien appliquer la peinture sur support froid.

1. Mélangez votre peinture avec un mélangeur ou une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien l'homogénéiser.

2. Commencez par peindre les parties les plus difficiles d'accès avec un pinceau coudé, un pinceau plat ou une brosse à recharger. Appliquez ensuite la peinture sur les surfaces planes au rouleau de haut en bas.

3. La remise en température s'effectue au moins 48h après avoir appliqué la dernière couche de peinture, avec une montée en température progressive.

Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.