

LA SOLUTION EXPERTE POUR PROTÉGER LE FER CONTRE LES AGRESSIONS CLIMATIQUES

SOLUTION EXPERT est une formule haute performance qui garantit une protection longue durée de vos ferronneries extérieures face aux intempéries

PROTECTION EXTRÊME

Barrière imperméable et film déperlant contre la pluie et la neige, résistant aux UV.

RÉSULTAT PARFAIT

Tendu parfait sans coulure.

SANS SOUS-COUCHE

Directement sur rouille et sur les anciennes peintures et lasures (acrylique / glycéro).

NUANCIER

13 teintes · 2 aspects



Blanc
RAL 9016



Beige calcaire
RAL 1013



Brun Normand
RAL 8011



Vert omorika
RAL 6009



Vert Basque
RAL 6005



Rouge Basque
RAL 3004



Bleu Hoggar
RAL 5003



Bleu Bretagne
RAL 5010



Noir Charbon
RAL 7021



Gris galet
RAL 7045



Gris basalte
RAL 7012



Anthracite*
RAL 7016



Noir*
RAL 9005

BRILLANT · MAT*



0,25 L · 0,5 L · 2 L



FABRICATION JURA



SUPPORTS

Tous métaux neufs ou anciens: volet, garde-corps, mobilier, portail, grille, barrière, ferronnerie...

Tous métaux ferreux et alliages (fonte, acier...) soumis à des conditions climatiques très rudes: ferronnerie de bords de mer, de montagne ou exposée plein sud...



TEMPS DE SÉCHAGE

24h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 8m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
POILS mi-longs
PISTOLET appliquez en 3 passes



NETTOYAGE DES OUTILS WHITE SPIRIT

MODE D'EMPLOI SOLUTION EXPERT Peinture FER

PRÉPAREZ

Toute surface à peindre doit être propre, sèche et non grasse.

•MÉTAUX BRUTS :

- **Neufs:** dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.
- **Rouillés:** éliminez les parties rouillées à la brosse métallique.

•MÉTAUX DÉJÀ PEINTS:

- **En bon état:** poncez légèrement et dépoussiérez.
- **Abîmés:** enlevez les restes de peinture avec le Décapant Gel Express Fer V33, puis brossez les traces de rouille et dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sans vent.

- Remuez la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez la première couche de façon régulière. Laissez sécher 24h.
- Poncez légèrement, appliquez la seconde couche et garnissez bien les angles.

BON À SAVOIR

•L'aspect final du mat est obtenu après 15 jours de séchage.

- Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.
- Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lot.
- N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

GARANTIE 10 ANS

Sur ferronneries verticales, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).