

NOTICE DE POSE MEMBRANE EPDM 2D



Pour réaliser l'étanchéité de votre toit plat, munissez-vous de tous les accessoires nécessaires :

Pose par lestage :

- Film pare-vapeur
- Isolant thermique (si toiture chaude)
- Géotextile de protection
- Colle pulvérisable pour membrane EPDM sur tout support
- Mastic de finition pour membrane EPDM
- Angle de renfort*
- Descente d'eaux pluviales*
- Manchon souple*
- Crapaudine extensible*

Pose par collage :

- Colle pour membrane EPDM sur support bois et béton
- Colle pulvérisable pour membrane EPDM sur tout support
- Mastic de finition pour membrane EPDM
- Angle de renfort*
- Descente d'eaux pluviales*
- Manchon souple*
- Crapaudine extensible*


FLEXIRUB

PARC D'ACTIVITÉ DU CHÂTELET
3 RUE DU CHÂTELET
35310 SAINT-THURIAL



*quantité selon votre projet

PRÉPARATION DU SUPPORT



Important : Vos surfaces doivent être sèches, propres et sans aspérités tout au long de votre chantier.

2 POSSIBILITÉS DE FIXATION


ATTENTION 2 POSSIBILITÉS DE FIXATION : PAR COLLAGE OU LESTAGE

1 Fixation par collage




Attention :
- Pas de collage sur de l'isolant.
- Cette option correspond à des **locaux non chauffés**.

1 2.1 FIXATION HORIZONTALE PAR COLLAGE



Important : Avant utilisation de la colle lire la notice.

2 Fixation par lestage



1 - Film pare-vapeur Polyéthylène et son adhésif
2 - Isolant thermique
Pensez à vous renseigner dans votre magasin pour ces produits.

Attention :
- Vérifiez la stabilité du support sous l'effet de la charge.
- Il est préconisé une charge de 50 kg/m² pour lester la membrane. **Posez le géotextile avant de lester.**
- Cette option correspond à des **locaux chauffés**.

1 2.2 FIXATION HORIZONTALE PAR COLLAGE



2 2.1 FIXATION HORIZONTALE PAR LESTAGE



Dans le cas d'un lestage, pas de collage horizontal, mais pose d'un géotextile de protection.


FIXATION VERTICALE DE LA MEMBRANE

ÉTAPE OBLIGATOIRE PAR COLLAGE OU LESTAGE



Attention : ne pas essayer de tendre la membrane au risque de créer des plis.


POSE D'UNE DESCENTE D'EAUX PLUVIALES




Conseil : Tracez un pourtour plus petit pour garantir l'étanchéité.

Attention : Découpez la membrane en restant le plus circulaire possible afin d'éviter les déchirures.

RÉALISATION D'UN ANGLE INTERNE




ÉTANCHEITÉ D'UNE TRAVERSÉE CIRCULAIRE



Conseil : Tracez un pourtour plus petit pour garantir l'étanchéité.

Attention : Découpez la membrane en restant le plus circulaire possible afin d'éviter les déchirures.

RÉALISATION D'UN ANGLE EXTERNE



RÉALISATION DES JONCTIONS ENTRE DEUX MEMBRANES

En option si jamais plusieurs membranes sont nécessaires.

