

Essence Rigid 30-55

Fiche technique

	Norme	Essence Rigid 30	Essence Rigid 55
Classification			
Classe d'usage résidentielle	EN ISO 10874	23	
Classe d'usage commerciale	EN ISO 10874	31	33
Caractéristiques			
Épaisseur totale	EN ISO 24346	5 mm	
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm
Masse surfacique totale	EN ISO 23997	8150 g/m ²	8100 g/m ²
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I	
Traitement de surface		PU Mat	
Chanfreins		Oui - 4 chanfreins	
Installation		Click	
Performances pour le Marquage CE			
Declaration of Performance #	EN 14041	0197-0060-DoP-2023-02	
Performances Techniques			
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 11 mm	
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1	
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm	
Efficacité acoustique au bruit de choc - ΔLw	EN ISO 717-2	15 dB	
Sonorité à la marche	NF S31-074	Class C (≤ 85 dB)	
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,05 m ² •K/W	
Solidité des coloris à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Résistance chimique	EN ISO 26987	Bonne résistance	
Glissance	EN 13893	Classe D5 (μ ≥ 0,30)	
Compatible avec chauffage au sol		Compatible (maximum 27°C)	
Sustainability performances			
Programme ReStart®		Recyclable	
Contenu recyclé	ISO 14021	30 %	
Empreinte Carbone (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		8,62 kg CO ₂ eq / m ²	
Empreinte carbone totale (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		5,04 kg CO ₂ eq / m ²	
Emissions de COV	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m ³)	
Dimensions and designs			
Lames		Lame 1200 x 200,5mm - 9 lames=2,17 m ² /boite - 48 boites/palette	
Dalles		Dalle 640 x 320mm - 11 dalles=2,25 m ² /boite - 44 boites/palette	
Décors disponibles		10	10



The above information is subject to modification for the benefit of further improvement (13/10/2023). According to the European Regulation N°305/2011 for CE Marking, the Declarations of Performance are available on our website <https://www.tarkett.com>. Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for the instructions.

