




made in Germany

»»JOKARI®
original



4 - 16 mmØ
5/32" - 15/8" Ø



www.jokari.de

»»JOKARI®
original

100% Made in Germany

No. 16 Standard
Art.-No. 10162



4 - 16 mmØ
5/32" - 15/8" Ø




Klingen TiN beschichtet
Blades TiN coated

Videoscan



ECO FRIENDLY
Unsere PET Kunststoffverpackung ist maßgebend aus recycelten PET Flaschen.
Part of our PET packaging is recycled from a PET bottle.



MIX
Verpackung aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C113071

4 011391 101623



JOKARI GmbH & Co. KG
An der Vogelrute 34 • 59387 Ascheberg-Herbern, Germany

4 - 16 mmØ



Kabelmesser No. 16 Standard

Für schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4-16 mm Ø. Schnitttiefe mit der Stellschraube am Griffende auf die Dicke der Isolierung einstellen.

Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!

① Kabelmesser mit leichtem Daumendruck ansetzen.

② Ein- bis zweimal randschneiden.

③ Kabelmesser zum Längsschnitt in Pfeilrichtung ziehen.

④ Isolierung abziehen. Fertig!

Ersatz-Innenmesser befindet sich im Griff.

Cable Knife No. 16 Standard

For quick, precise sheath stripping of all common round cables from 4-16 mm Ø (5/32"-5/8"). To adjust the depth of cut for insulation thickness turn screw at end of handle.

Never use tool on or near live electrical circuit!

① Press tool against cable as shown, exerting light pressure with your thumb.

② Rotate to execute one or two circular cuts.

③ Pull tool in direction of arrow to execute a longitudinal cut.

④ Peel off the sheathing. Finished!

Spare inside blades are stored in the handle.

Coupe-gaines de câbles électriques No. 16 Standard

Permettant d'ôter de façon rapide et précise les gaines de câbles électriques ronds courants de 4-16 mm Ø de section. Régler la profondeur de coupe en fonction de l'épaisseur de l'isolation grâce à la vis située en bout de manche.

Pas pour les travaux sur ou à proximité de pièces sous tension!

① Placer le coupe-gaine avec une légère pression du pouce.

② Faire tourner une à deux fois le coupe-gaine autour du câble.

③ Tirer le coupe-gaine dans le sens de la longueur dans le sens de la flèche.

④ Retirer la gaine isolante. Terminé

La lame de rechange se trouve dans le manche.

Kabelmes No. 16 Standard

Vor snel en nauwkeurig ontmantelen van gangbare rondkabel 4-16 mm Ø. Snijdiepte met stelschroef in de greep instelbaar op de juiste wanddikte van de isolering.

Waarschuwing: niet voor werk aan of in de buurt van delen onder spanning!

① Kabelmes met lichte duimdruk plaatzen.

② Een- a tweemaal randsnijden.

③ Kabelmes in de lengte van de pijlrichting trekken.

④ Isolering verwijderen. Klaar!

Reservemes bevindt zich in de greep.

Peladoras de cables No. 16 Standard

Para desforrar con rapidez y precisión cada tipo de cables comunes de sección circular con un diámetro de 4-16 mm Ø. Ajuste la profundidad de corte al espesor del aislamiento girando el tornillo regulador situado en el extremo del mango.

Aviso: No se debe trabajar en piezas que están bajo tensión!

① Presione con el dedo pulgar ligeramente la peladora contra el cable.

② Gire la peladora sobre la cubierta de forma circular una o dos veces.

③ Tire de la peladora en la dirección que indica la flecha para el corte longitudinal.

④ Retire el aislamiento.

La cuchilla de repuesto se encuentra en el mango.

Sguaina cavi No. 16 Standard

Per sguainare con rapidità e precisione tutti i comuni cavi circolari da 4-16 mm Ø. Regolare la profondità di taglio a seconda dello spessore del cavo isolante, servendosi della vite di regolazione all'estremità dell'impugnatura.

Nota bene: non adatta per lavori su componenti sotto tensione!

① Applicare lo sguaina cavi esercitando una lieve pressione con il pollice.

② Esegui uno o due giri con l' utensile.

③ Tirare l' utensile nella direzione indicata dalla freccia, per eseguire un taglio in lungo.

④ Togliere il cavo isolante. Ecco fatto.

Nell' impugnatura si trova un coltello interno di ricambio.

No. 16 Standard, артикул - 10162

Предназначен для удаления оболочки с круглых кабелей диаметром от 4 до 16 мм.

• Крючкообразное лезвие для снятия изоляции с плоского кабеля.

• Противоскользящий упор на прижимной скобе.

• Нож с автоматической сменой направления.

• Имеется запасной нож внутри корпуса.

Применение:

① С помощью регулировочного винта установить вылет ножа по самой тонкой части изоляции.

② Завести кабель внутрь скобы и прижать.

③ Сделать 2-3 круговых реза, затем продольный.

④ Снять изоляцию.

ВНИМАНИЕ: Не предназначен для работ под напряжением!

Nóż do izolacji No. 16 Standard

Przeznaczony do ściągania izolacji z kabli okrągłych o przekroju 4-16 mm. Aby dopasować głębokość cięcia izolacji należy użyć pokrętła na końcu narzędzi.

① Otwórz zacisk narzędziowy przy pomocy kciuka, włożyć do niego kabel i ga zablokuj

② Obróć kilka razy narzędzie trzymając kabel nieruchomo

③ Pociągnij narzędzie w stronę końca kabla

④ Zdejm Izolację W rekojeści są zapasowe ostrza

UWAGA: Nie używać na przewodach będących pod napięciem !

No. 16 Standard - 10162

4-16 mm Ø (5/32" -5/8") の一般的な丸形ケーブル を迅速、正確にストリッピングします。

切り込みの深さを調整するには ハンドルの末端の ネジを回してください。

本製品を通電中の電気回路に 対して、またはそ の近くで絶対に使用しないでください。

1. 図のようケーブルを本体に押し当て軽く力を加えてください。

2. 円をカットするように 1 ~ 2 回ほど回転させます。

3. 縦に切り離すため矢印の方向に本体を引きます。


4. 被覆層をはがして完了です。

スペアブレードは、ハンドル内に格納されています。



Klingen TIN beschichtet

Blades TIN coated



Videoscan