

Avant d'utiliser un rayonnage ou un rack à palette

1. Évaluer les besoins et les risques :

- Déterminez le type de rayonnage adapté aux charges (poids, dimensions, type de palettes).
- Identifiez les zones à risque : passages étroits, proximité des engins de manutention, risques de chutes de charges.

2. Inspecter le rayonnage :

- Vérifiez l'état de la structure (absence de déformations, de boulons desserrés, ou de corrosion).
- Contrôlez les éléments de sécurité : cales anti-basculement, barres de renfort, protections contre les chocs.

3. Planifier l'organisation des charges :

- Assurez-vous que les charges sont réparties uniformément sur les racks.
 - Respectez les capacités maximales indiquées par le fabricant pour chaque niveau.
-

Pendant l'utilisation des rayonnages et racks à palettes

1. Charger et décharger en toute sécurité :

- Placez les palettes avec précision à l'aide d'un transpalette ou d'un chariot élévateur.
- Assurez-vous que les palettes sont en bon état avant de les stocker (pas de planches cassées ou de clous saillants).
- Chargez les racks du bas vers le haut pour éviter les déséquilibres.

2. Respecter les limites et consignes :

- Ne surchargez jamais un rack au-delà de sa capacité maximale.
- Ne placez pas d'objets lourds ou instables sur les niveaux supérieurs.

3. Surveiller les manœuvres de manutention :

- Maintenez une distance sécuritaire entre les engins de manutention et les rayonnages pour éviter les collisions.
 - Utilisez un spotter (observateur) pour guider les manœuvres dans les zones encombrées ou peu visibles.
-

Après l'utilisation des rayonnages et racks à palettes

1. Effectuer un contrôle visuel :

- Vérifiez qu'aucune charge ne dépasse des limites du rack ou ne présente un risque de chute.
- Inspectez les éventuels dommages causés au rayonnage lors des opérations (impact, déformation).

2. **Assurer un rangement ordonné :**

- Maintenez les allées libres de tout obstacle pour faciliter la circulation des travailleurs et des engins.
- Signalez immédiatement tout rayonnage endommagé ou instable pour réparation ou remplacement.

Ce qu'il faut éviter de faire

- **Ne pas grimper sur les racks** pour accéder aux charges, même sur les niveaux inférieurs.
- **Ne pas utiliser de palettes endommagées** ou de charges mal fixées.
- **Ne pas laisser de charges dépasser les dimensions des rayonnages**, ce qui peut gêner ou entraîner des chutes.
- **Ne pas déplacer ou démonter les racks sans autorisation** ou sans avoir consulté un professionnel.
- **Ne pas utiliser des engins de manutention inappropriés** ou mal contrôlés près des rayonnages.

Autres conseils pour une utilisation efficace et sécurisée

1. **Formation et sensibilisation :**

- Formez les opérateurs à manipuler les charges et les engins de manutention en toute sécurité.
- Informez les travailleurs des limites de charge et des bonnes pratiques de stockage.

2. **Inspection régulière :**

- Planifiez des inspections périodiques des rayonnages pour détecter les dommages ou usures.
- Tenez un registre des interventions de maintenance.

3. **Sécurisation de l'environnement :**

- Installez des protections contre les impacts sur les angles et bases des racks (butées, barres de protection).
- Équipez les zones de travail d'un éclairage suffisant pour améliorer la visibilité.

Ces consignes garantissent une utilisation sécurisée des rayonnages et des racks à palettes, réduisant les risques d'accidents et optimisant le stockage des charges.