



Montageanleitung



-
- Assembly instructions
 - Notice de montage
 - Montagehandleiding
 - Návod na montáž

- Instrucțiune de montaj
- Navodila za namestitev
- Installationstruktioneer



Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	
1	1x Rahmenoberprofil	E99211-1	Stück
2	1x Rahmenunterprofil	E99211-2	Stück
3	1x Brausestange mit Gleiter	E99533-3	Stück
4	1x Handbrause	E99520-2	Stück
5	1x Duschschlauch	E99515-2	Stück
6	4x Laufrolle oben, komplett	E99265-2	Stück
7	4x Laufrolle unten, komplett	E99264-2	Stück
8	1x Ablage komplett	E99578	Stück
9	1x Einhebelmischer	E99568	Stück
10	1x Anschlussbogen 1/2"	E99576	Stück

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	
11	2x Griff	E100140-95	Stück
12	4x Füße für Duschbecken	E99589	Set
13	1x Ablauf komplett	E99588-3	Stück
14*	4x Einschubkappe		
15	4x Einschubkappe (vormontiert)	E99205-2	Set
16	2x Dichtung vertikal, Türteil (1878 mm)	E99082	Stück
17	2x Dichtung vertikal, Festteil (1809 mm)	E99083	Stück
18	2x Magnetprofil	E99081-1	Set
20	2x Abdeckblende		
21	1x Anschlussschlauch	E99517-1	Set

* Montagezubehör

E99200




Geben Sie bei farbigen Ersatzteilen den Farbcode mit an: 01 - Alu, 04 - Weiß, 68 - Schwarz-matt, 41 - Chrom
Beispiel: E99210-01

Teil 1 von 3 Teilen

colis 1 from 3 colis

colis 1 de 3 colis

colis 1 van 3 colis













Teil 2 von 3 Teilen

colis 2 from 3 colis

colis 2 de 3 colis

colis 2 van 3 colis





Sehr geehrter Kunde!

Durch den Transport kann sich der Ablauf der Duschwanne gelöst haben.
Bitte ziehen Sie den Ablauf mit der Montagehilfe (Pos.1) wieder fest.

Dear customer



Through the transport, the drain of the shower tray may have come off.
Please retighten the drain using the assembly aid (item 1).

Cher(e) client(e),


Le système d'écoulement peut se détacher lors du transport. Merci de le remonter comme indiqué sur la notice de montage (Pos.1).









Geachte klant!










Door het transport kan het zijn dat het sifon losgekomen.
Zet het sifon zoals onder beschreven (Pos.1) weer vast.




1









4




1








2













3






5









7




8




9




10




11



Ansicht von innen
inside view





aussen / outside




innen / inside


12




innen / inside



aussen / outside




innen / inside




aussen / outside


13




14




15



16



1598-6



Kontrollbeleg Control Receipt

Prüfnummer / Inspection number / Numéro de contrôle / Testnummer



Service
Am Lindhövel 1
59846 Sundern
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



Allgemeine technische Probleme:
Telefon 02935 / 96 53 444



E-Mail:
ersatzteile@schulte.de