

1739-0



Pos.	Description	N° pièce détachée	
1	1 x profilé mural de fixation	E 32230	
1.1	1 x profilé mural de fixation (moins)	E 32230	
2	1 x paroi fixe		
3	1 x porte		
4	2 x profilé porte joint magnetique 45°	E 32055	jeu
7*	6 x vis à tête bombée 4,2 x 45 mm		
8*	6 x cheville S6		
9*	6 x capuchon à vis		
10*	6 x vis pour cache 3,5 x 9,5 mm		
11	1 x profilé hydrofuge (incl. Pos. 12)	E 32058	jeu
12	1 x joint à glisser	E 32067	
13*	2 x cales de montage	E 32201	pièce
14*	2 x capuchon		

Pos.	Description	N° pièce détachée	
16#	1 x poignée complète		
	1 x poignée buton	E 32140-24	
	1 x poignée buton soft cube	E 32140-32	
	1 x poignée à tige grande	E 32140-26	
17	1 x profilé d'étanchéité (incl. Pos. 18+19)	E 32050	jeu
19	1 x cache		
20*	1 x cale de silicone (6 unités)	E 32203	jeu
21	1 x barre de stabilisation	E 32320	
22*	1 x ruban adhésif		
23*	1 x capuchon		
38	1 x joint		
40	1 x joint		
41	4 x joint de brosse	E 32071	
42	1 x cache		
	* kit de vis et capuchons	E 32200	
	# en option		



1





A	B	C
700 mm	678 - 704 mm	
800 mm	778 - 804 mm	787 - 805 mm
900 mm	878 - 904 mm	887 - 905 mm
1000 mm	978 - 1004 mm	



2 D'abord tirez le joint de brosse vers le haut pour env. 6mm.
Raccourcissez-le et insérez-le de nouveau.
Il devrait créer un espace libre au-dessus pour pouvoir fixer le cache facilement.



3


1
3
40mm
Ø 5 mm
2
Pos. 38
Pos. 1
5
20 mm
retrait
4
40mm

4


1
3
40 mm
Ø 5 mm
2
Pos. 39
Pos. 1.1
5
4
20 mm
retrait
40 mm

5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15


option 1
ou
option 2
Pos. 11
Pos. 12
Pos. 11
Pos. 17
Pos. 11
Pos. 12#
Pos. 11+12
Colle rapide
1
2
3
4
2
2
en option

16


1
X - 12
2
Pos. 17#
x - 12 mm
3
Pos. 42#
4
Pos. 22#
5
6
7
Pos. 19#
en option

17



18



1739-0



Kontrollbeleg
Control Receipt

Prüfnummer / Inspection number

Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland

Ersatzteilbestellung/ Fax 02962 / 972-4260

Allgemeine technische Probleme: Telefon 02962 / 972-40

E-mail: ersatzteile@duschservice.de