






Pos.	Description	N° pièce détach	ée	Pos.	Description	N° pièce détachée	
1	2 x profilé mural de fixation	E 32230	pièce	17	1 x profilé d'étanchéité (incl. Pos. 42)	E 32050	jeu
3	2 x porte			20	1 x cale de silicone (6 unités)	E 32203	jeu
4.2	2 x profilé porte joint magnetique	E 32056	jeu	21	2 x barre de stabilisation	E 32320	pièce
7*	8 x vis à tête bombée 4,2 x 45 mm			22	1 x ruban adhésif		
8*	8 x cheville S6			23	2 x capuchon		
9*	10 x capuchon à vis			24	2 x élément fixe		
10*	10 x vis pour cache 3,5 x 9,5 mm			38	1 x joint		
11	2 × profilé hydrofuge (incl. Pos. 12)	E 32058	jeu	40	1 x joint		
12	2 × joint à glisser	E 32067		41	4 x joint de brosse	E 32071	
13	4 x cales de montage	E 32201	pièce	42	2 x cache		
14*	2 x capuchon				* kit de vis et capuchons	E 32200	
16	2 x poignée à tige	E 32140-17	pièce		# en option		

































































## Kontrollbeleg Control Receipt

Prüfnummer / Inspection number



Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



Ersatzteilbestellung/



Fax 02962 / 972-4260

Allgemeine technische Probleme:



Telefon 02962 / 972-40

E-mail:



ersatzteile@duschservice.de